FORM 283 (09)

Check-List de Vistoria
Pulverizador

SLC Agrícola

DADOS DA PULVERIZADOR

MARCA: Jacto | MODELO: ST-135000 | ANO: 1999 | QUANT HORAS: U/F

CHASSI Nº: ST-135 000 | SÉRIE Nº: 135 000 | ATIVOS: 9028

Tipo	Motor	Turbina	Motor Arranque	Painel Controlador Funções Hidráulicas
☒ Autopropelido	☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Arrasto	☐ Meia Vida	☐ Meia de Vida	☐ Avariado	☐ Avariado
☐ Engate de 3º ponto	☒ Necessita Retífica	☒ Necessita Retífica	☒ Revisar	☒ Revisar
	☐ Péssimo	☐ Necessita Reparos	☐ Faltando	☐ Faltando

Alternador	Bomba Injetora	Bateria	Cabine Interna	Acionamento Barras
☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK	☒ Hidráulico
☐ Avariado	☐ Avariado	☒ Carga	☐ Péssima	☐ Mecânico
☒ Revisar	☒ Revisar	☐ Faltando	☒ Necessita Reparos	Comprimento Barras: 20 m
☐ Faltando	☐ Sem bomba			

Pneus	Tanque	Constante - Masterflow	Marcador de Linha	Ar Condicionado
☐ Bons	Capacidade: 2000 LKg	☐ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Meia Vida	☐ Ok	☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Necessita Carga
☐ Ruins	☐ Avariado	☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Funciona
☒ Péssimos	☒ Necessita Restauração			☐ Não Possui

Comando Eletrônico c/ Controlador Aplicação	Comando Eletrônico c/ controlador Trabalho	GPS	Monitor GS / Ativação	Antena SF/ Ativação
☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK	☐ OK
☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Avariado
☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Possui	☒ Não Possui
		OBS: _____	OBS: _____	OBS: _____

Rádio RTK / Ativação	Bomba de Pressão	Estado Geral
☐ OK	☐ OK	☐ Ótimo
☐ Avariado	☐ Avariado	☐ Bom
☒ Não Possui	☒ Necessita Reparos	☒ Razoável
OBS: _____		☐ Ruim

OBSERVAÇÕES:

Não esta ligando, a Ponta não tem trava, Faróis Ruins.

ASSINATURA

Santa Filomena 09/10/2026 — Hercules

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA