Relatório de Avaliação Visual e Estrutural do Veículo

Modelo: Ford Cargo 816 S	Aplicação: Operação Agrícola / Campo
Avaliação: Inspeção Visual por Imagem	Data da inspeção: 15 / 09 / 26

1. CABINE E ESTRUTURA EXTERNA

Para-choque dianteiro: Trincado/quebrado na parte inferior central, apresentando desalinhamentos estruturais.

Lataria e pintura: Desgaste generalizado, acúmulo severo de poeira/terra e pontos visíveis de ferrugem (especialmente no suporte e estrutura da cabine secundária).

Retrovisores e vidros: Retrovisores conservados e intactos. Para-brisa sem trincas visíveis nas imagens.

2. INTERIOR DA CABINE

Estofamento e bancos: Bancos impregnados por poeira e com marcas profundas de desgaste pelo uso severo.

Painel e sistema elétrico: Acabamentos plásticos ausentes, fiação exposta na caixa de fusíveis do lado do passageiro e desmontagem parcial do console.

Higienização e habitáculo: Necessita de higienização pesada e restauração completa dos componentes internos.

3. BAÚ

Gaiola / madeirame: Pintura descascando e oxidação visível em ferragens, dobradiças e travas.

Assoalho: Presença de peças mecânicas, correntes e detritos soltos, ferrugem presente no piso.

Módulo auxiliar (alojamento/ferramentaria): Estrutura de alumínio/madeira com oxidação acentuada nas bordas, junções e fixações laterais.

4. CHASSI, SINALIZAÇÃO E RODADO

Sinalização traseira: Lentes das lanternas aparentam integridade, mas bastante desgastadas, o para-choque traseiro e vigas inferiores apresentam oxidação/ferrugem severa.

Observações / atualização: _____

Pneus e rodas: Rodas de aço com acúmulo de ferrugem superficial e sujeira. Recomenda-se verificação presencial da profundidade dos sulcos da banda de rodagem. Pneus desgastados, necessária substituição para rodagem segura.