Relatório de Avaliação Visual e Estrutural do Veículo

Modelo: Ford Cargo 816	Aplicação: Operação Agrícola / Campo
Avaliação: Inspeção Visual por Imagem	Data da inspeção: 14 / 10 / 26

1. CABINE E ESTRUTURA EXTERNA

Para-choque dianteiro: Solto na parte superior central, apresentando desalinhamentos estruturais.

Lataria e pintura: Desgastada, acúmulo severo de poeira/terra e pontos visíveis de ferrugem (especialmente no suporte e estrutura da cabine secundária).

Retrovisores e vidros: Retrovisores conservados e intactos. Para-brisa sem trincas visíveis nas imagens.

Estofamento e bancos: Bancos rasgados, impregnados por poeira e com marcas profundas de desgaste pelo uso severo.

Painel e sistema elétrico: Acabamentos plásticos ausentes, fiação exposta na caixa de fusíveis do lado do passageiro e desmontagem parcial do console.

Higienização e habitáculo: Necessita de higienização pesada e restauração completa dos componentes internos.

3. CARROCERIA DE MADEIRA E MÓDULO AUXILIAR

Gaiola / madeirame: Ripas quebradas, pintura descascando e oxidação visível em ferragens, dobradiças e travas.

Assoalho e caçamba: Presença de peças mecânicas, correntes e detritos soltos na prancha.

Módulo auxiliar (alojamento): Estrutura de alumínio com oxidação acentuada nas bordas, junções e fixações laterais, bancos rasgados e com sujeira acentuada.

4. CHASSI, SINALIZAÇÃO E RODADO

Sinalização traseira: Lentes das lanternas aparentam integridade, porém o para-choque traseiro e vigas inferiores apresentam oxidação/ferrugem severa.

Observações / atualização: _____

Pneus e rodas: Rodas de aço com acúmulo de ferrugem superficial e sujeira. Recomenda-se verificação presencial da profundidade dos sulcos da banda de rodagem.