FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Veículos

SLC Agrícola

DADOS DO VEICULO

MARCA: VW - VOLKSWAGEM | MODELO: KOMBI | ANO: 2012 | KILOMETRAGEM: N.F.

CHASSI Nº: [redacted] | SÉRIE Nº: [redacted] | ATIVO: 161017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ☐ ÓTIMO ☐ BOM ☒ RAZOÁVEL ☐ RUIM

ESTADO GERAL

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR	ALTERNADOR	X				
	BOMBA E BICO					X
	COMPRESSÃO	X				
	COLETOR/ESCAPE	X				
	FILTRO DE AR	X				
	ESTADO DO MOTOR	X				
	VAZAMENTO NO CARTER	X				
	RADIADOR	X				
	PARTIDA/BATERIA			X		
	ROTAÇÃO MAX/MIN	X				

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA			X		
	BOMBA DIREÇÃO					X
	TERMINAL DIREÇÃO		X			
	CILINDRO DIREÇÃO		X			
	FREIO DE MÃO					X
	FREIO DE PÉ			X		
	PNEUS DIANTEIROS	X				
	PNEUS TRASEIROS		X			
	ROLAMENTOS RODAS		X			
	STATUS DAS RODAS		X			
	ESTEPE					X

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	DIFERENCIAL TRASEIRO					X
	EMBREAGEM		X			
	FUNC. DAS MARCHA		X			
	SELEÇÃO/MARCHA		X			
	DIFERENCIAL					X
	CAIXA DE MARCHA		X			

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL		X			
	FARÓIS/CETAS/LANTERNAS		X			
	PAINEL/HODOMETRO			X		
	TEMPERATURA		X			
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ			X		

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA					X
	CILINDROS					X
	VAZAMENTOS		X			
	MANGUEIRAS		X			

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ESTÉTICA	BANCO	X				
	CARROCERIA		X			
	PINTURA		X			

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ACABAMENTO INTERNO	COMPRESSOR AR COND.					X
	ESPELHO DIR	X				
	ESPELHO ESQ	X				
	FECHADURA DIR	X				
	FECHADURA ESQ	X				
	PORTA DIR	X				
	PORTA ESQ	X				
	RETROVISOR	X				
	VIDROS		X			
	FORRAÇÃO	X				
	PAINEL DE INSTRUMENTOS GERAL			X		
	EXTINTOR					X
	MACACO/CHAVE RODA/TRIANGULO					X

OBSERVAÇÕES:

NUM. INVENTÁRIO [redacted]
PORTA TRASEIRA COM DEFEITO (RECUPERAR)
BATERIA DESCARREGADA (FIM DA VIDA ÚTIL);
TRAMBULADOR DA ALAVANCA DE MARCHA ESTRAGADO;
FUNCIONAMENTO DAS MARCHA COM BASTANTE FOLGA;
PAINEL DE INSTRUMENTOS NÃO FUNCIONA.
SEM OS ITENS: EXTINTOR, MACACO, CHAVE RODA, TRIANGULO.
FAZER ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO.
REVISAR PARTE ELÉTRICA

ASSINATURA

FAZENDA PLANESTE 10/08/2026
LOCAL E DATA

Edilson de Souza Costa
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

Adailton Soares da Silva.