FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Veículos

SLC Agrícola

DADOS DO VEICULO

MARCA	MODELO	ANO	KILOMETRAGEM
maxcarello	GRAN MICRO	2011	
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
		270160	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ☐ ÓTIMO ☒ BOM ☐ RAZOÁVEL ☐ RUIM

ESTADO GERAL

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR	ALTERNADOR			X		
	BOMBA E BICO			X		
	COMPRESSÃO	X				
	COLETOR/ESCAPE		X			
	FILTRO DE AR					
	ESTADO DO MOTOR			X		
	VAZAMENTO NO CARTER					
	RADIADOR	X				
	PARTIDA/BATERIA	X				
	ROTAÇÃO MAX/MIN					

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	X				
	BOMBA DIREÇÃO	X				
	TERMINAL DIREÇÃO		X			
	CILINDRO DIREÇÃO		X			
	FREIO DE MÃO		X			
	FREIO DE PÉ		X			
	PNEUS DIANTEIROS	X				
	PNEUS TRASEIROS	X				
	ROLAMENTOS RODAS		X			
	STATUS DAS RODAS	X				
	ESTEPE					

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	DIFERENCIAL TRASEIRO	X				
	EMBREAGEM	X				
	FUNC. DAS MARCHA		X			
	SELEÇÃO/MARCHA		X			
	DIFERENCIAL					
	CAIXA DE MARCHA	X				

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL	X				
	FARÓIS/CETAS/LANTERNAS		X			
	PAINEL/HODOMETRO			X		
	TEMPERATURA					
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	X				

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	X				
	CILINDROS					
	VAZAMENTOS	X				
	MANGUEIRAS	X				

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ESTÉTICA	BANCO	X				
	CARROCERIA					
	PINTURA	X				

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ACABAMENTO INTERNO	COMPRESSOR AR COND.	X		X		X
	ESPELHO DIR	X				
	ESPELHO ESQ	X				
	FECHADURA DIR		X			
	FECHADURA ESQ		X			
	PORTA DIR	X				
	PORTA ESQ	X				
	RETROVISOR	X				
	VIDROS	X				
	FORRAÇÃO	X				
	PAINEL DE INSTRUMENTOS GERAL			X		
	EXTINTOR					X
	MACACO/CHAVE RODA/TRIANGULO			X		

OBSERVAÇÕES:

Seta lado esquerdo quimada
farol baixo direito quimado

Checklist realizado na presença do mecânico Pablo

ASSINATURA

Fazenda Pepetura — LOCAL E DATA: de junho 2016

maria Caroline — NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA