FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Colheitadeira de grão

SLC Agrícola

DADOS DA COLHEITADEIRA

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
John Deere	S540	**2016**	**NÃO CONTEM**

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
1CQS540AKG0110582	110582	**250011**

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☐ BOM ☑ RAZOÁVEL ☐ RUIM

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR		☐	☐	☐	☐	☐
	ALTERNADOR	☐	☑	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☑	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☑	☐	☐	☐	☐
	ESCAPE	☑	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☐	☐	☑	☐	☐
	ESTADO DO MOTOR	☑	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTO CARTER	☑	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☑	☐	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☑	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	REDUÇÃO FINA	☑	☐	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☑	☐	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☑	☐	☐	☐
	REVERSOR	☑	☐	☐	☐	☐
	RUÍDOS	☑	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDROS	☑	☐	☐	☐	☐
	MOTOR HIDRO	☑	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☐	☑	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRO	☑	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTOS	☑	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CONJUNTO INDUSTRIAL	BANDEJÃO	☑	☐	☐	☐	☐
	BATEDOR TRASEIRO	☐	☐	☑	☐	☐
	CANAL ALIMENTADOR	☐	☑	☐	☐	☐
	COMPRESSOR	☐	☑	☐	☐	☐
	CÔNCAVO/CILINDRO	☑	☐	☐	☐	☐
	FUNCIONAMENTO	☑	☐	☐	☐	☐
	ELEVADORES	☑	☐	☐	☐	☐
	PENEIRAS	☑	☐	☐	☐	☐
	PICADOR DE PALHAS	☐	☐	☐	☐	☑
	RETRILHA	☐	☐	☐	☐	☑
	SACA PALHAS	☐	☐	☐	☐	☑
	CORREIAS	☐	☐	☐	☐	☑
	TANQUE GRANEL	☐	☐	☐	☐	☐
	CAIXA DE PENEIRAS	☐	☐	☑	☐	☐
	TUBO DESCARGA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☐	☑	☐	☐	☐
	BOMBA DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDRO DIREÇÃO	☐	☐	☐	☐	☑
	FREIO DE MÃO	☐	☐	☐	☐	☐
	FREIO DE PÉ	☐	☐	☑	☐	☐
	PNEUS DIANTEIROS	☐	☑	☐	☐	☐
	PNEUS TRASEIROS	☐	☑	☐	☐	☐
	ROLAMENTOS RODAS	☑	☐	☐	☐	☐
	TERMINAL DIREÇÃO	☑	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☑	☐	☐	☐
	FARÓIS/LANTERNAS	☐	☐	☑	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☑
	TECLAS	☐	☐	☐	☐	☑
	TEMPERATURA	☐	☐	☐	☐	☑
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☐	☐	☐	☑

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	BANCO	☑	☐	☐	☐	☐
	CARROCERIA	☐	☑	☐	☐	☐
	PINTURA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CABINE	COMPRESSOR AR COND.	☐	☑	☐	☐	☐
	ESPELHO DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	ESPELHO ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
	FECHADURA DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	FECHADURA ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☑	☐	☐	☐	☐
	VIDROS	☑	☐	☐	☐	☐
	FORRAÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☐	☐	☑	☐	☐
	ESCADA DO GRANELEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	ESCADA DA CABINE	☐	☑	☐	☐	☐
	BANCO	☑	☐	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

Este equipamento escontra em condiçoes inoperavel, com isso nessecita de uma otima revisão para o nvo propietario.

ASSINATURA

Santana do Araguaia, 14 de Outubro 2026
LOCAL E DATA

ISAC ALVES Isac D Alves
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA