FORM 293 (00)

SLC Agrícola

Check-List de Vistoria
Colheitadeira de grão

DADOS DA COLHEITADEIRA

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	S660	2014	5154
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
	1CQS660AJE0090261	180175	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☒ BOM ☐ RAZOÁVEL ☐ RUIM

MOTOR

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ALTERNADOR	☐	☐	☐	☒	☐
BOMBA E BICO	☐	☐	☐	☒	☐
COMPRESSÃO	☒	☐	☐	☐	☐
ESCAPE	☐	☒	☐	☐	☐
FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐
ESTADO DO MOTOR	☒	☐	☐	☐	☐
VAZAMENTO CARTER	☒	☐	☐	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐
PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☐	☒	☐

TRANSMISSÃO

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
EIXO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
REDUÇÃO FINA	☐	☒	☐	☐	☐
FUNC. DAS MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐
SELEÇÃO/MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐
REVERSOR	☒	☐	☐	☐	☐
RUÍDOS	☐	☒	☐	☐	☐

HIDRÁULICO

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BOMBA HIDRÁULICA	☐	☒	☐	☐	☐
CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐
MOTOR HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
MANGUEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
BOMBA HIDRO	☐	☒	☐	☐	☐
VAZAMENTOS	☐	☐	☒	☐	☐

CONJUNTO INDUSTRIAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BANDEJÃO	☒	☐	☐	☐	☐
BATEDOR TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
CANAL ALIMENTADOR	☒	☐	☐	☐	☐
COMPRESSOR	☒	☐	☐	☐	☐
CÔNCAVO/CILINDRO	☒	☐	☐	☐	☐
FUNCIONAMENTO	☒	☐	☐	☐	☐
ELEVADORES	☒	☐	☐	☐	☐
PENEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
PICADOR DE PALHAS	☒	☐	☐	☐	☐
RETRILHA	☒	☐	☐	☐	☐
SACA PALHAS	☐	☐	☐	☒	☐
CORREIAS	☒	☐	☐	☐	☐
TANQUE GRANEL	☐	☒	☐	☐	☐
CAIXA DE PENEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
TUBO DESCARGA	☐	☒	☐	☐	☐

DIREÇÃO+FREIO+PNEU

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ALINHAMENTO RODA	☒	☐	☐	☐	☐
BOMBA DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☐	☐	☐	☒
CILINDRO DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
FREIO DE MÃO	☒	☐	☐	☐	☐
FREIO DE PÉ	☒	☐	☐	☐	☐
PNEUS DIANTEIROS	☒	☐	☐	☐	☐
PNEUS TRASEIROS	☒	☐	☐	☐	☐
ROLAMENTOS RODAS	☒	☐	☐	☐	☐
TERMINAL DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐

GERAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
FARÓIS/LANTERNAS	☒	☐	☐	☐	☐
HORÍMETRO	☒	☐	☐	☐	☐
TECLAS	☒	☐	☐	☐	☐
TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☒	☐	☐	☐	☑

GERAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
BANCO	☒	☐	☐	☐	☐
CARROCERIA	☐	☐	☐	☐	☒
PINTURA	☐	☒	☐	☐	☐

CABINE

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
COMPRESSOR AR COND.	☐	☒	☐	☐	☐
ESPELHO DIR	☒	☐	☐	☐	☐
ESPELHO ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
FECHADURA DIR	☒	☐	☐	☐	☐
FECHADURA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
PORTA DIR	☐	☐	☐	☐	☒
PORTA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
RETROVISOR	☒	☐	☐	☐	☐
VIDROS	☒	☐	☐	☐	☐
FORRAÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
ESCADA DO GRANELEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
ESCADA DA CABINE	☒	☐	☐	☐	☐
BANCO	☒	☐	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

A COLHEITADEIRA ESTÁ FALTANDO A BOMBA DE ALTA DO MOTOR, O MOTOR DE PARTIDA E O ALTERNADOR.

A BATERIA ESTÁ COM DEFEITO.

O TANQUE GRANELEIRO APRESENTA FERRUGEM E AMASSADOS.

POSSUI VAZAMENTOS NA MANGUEIRA NO FUNDO DO RESERVATÓRIO.

A PROTEÇÃO DA LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO TRASEIRA ESTÁ FROUXA.

POSSUI UMA PEQUENA QUEBRA NA LATARIA DA LATERAL DIREITA DA COLHEITADEIRA.

POSSUIU PEQUENOS AMASSADOS NO TUBO DE DESCARGA.

ASSINATURA

Fazenda Paysandu 1 21/05/2026
LOCAL E DATA

Marlon de Assis Marinho Filho
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA