FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Colheitadeira de grão

SLC Agrícola

DADOS DA COLHEITADEIRA

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	S660	2014	11,8
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
	1CQS660ATF0090404	180176	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☒ BOM ☐ RAZOÁVEL ☐ RUIM

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR		☒	☐	☐	☐	☐
	ALTERNADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☒	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	ESCAPE	☒	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐
	ESTADO DO MOTOR	☒	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTO CARTER	☒	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☒	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	REDUÇÃO FINA	☒	☐	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐
	REVERSOR	☒	☐	☐	☐	☐
	RUÍDOS	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☒	☐	☐	☐	☐
	CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐
	MOTOR HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTOS	☒	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CONJUNTO INDUSTRIAL	BANDEJÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	BATEDOR TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	CANAL ALIMENTADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSOR	☒	☐	☐	☐	☐
	CÔNCAVO/CILINDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	FUNCIONAMENTO	☒	☐	☐	☐	☐
	ELEVADORES	☒	☐	☐	☐	☐
	PENEIRAS	☐	☐	☒	☐	☐
	PICADOR DE PALHAS	☒	☐	☐	☐	☐
	RETRILHA	☒	☐	☐	☐	☐
	SACA PALHAS	☐	☐	☐	☒	☐
	CORREIAS	☒	☐	☐	☐	☐
	TANQUE GRANEL	☐	☒	☐	☐	☐
	CAIXA DE PENEIRAS	☐	☐	☒	☐	☐
	TUBO DESCARGA	☒	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☐	☐	☐	☒
	CILINDRO DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FREIO DE MÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FREIO DE PÉ	☒	☐	☐	☐	☐
	PNEUS DIANTEIROS	☐	☒	☐	☐	☐
	PNEUS TRASEIROS	☐	☐	☒	☐	☐
	ROLAMENTOS RODAS	☒	☐	☐	☐	☐
	TERMINAL DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/LANTERNAS	☐	☐	☒	☐	☐
	HORÍMETRO	☒	☐	☐	☐	☐
	TECLAS	☒	☐	☐	☐	☐
	TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☒	☐	☐	☐	☑

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	BANCO	☒	☐	☐	☐	☐
	CARROCERIA	☐	☐	☐	☐	☒
	PINTURA	☐	☒	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CABINE	COMPRESSOR AR COND.	☒	☐	☐	☐	☐
	ESPELHO DIR	☒	☐	☐	☐	☐
	ESPELHO ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
	FECHADURA DIR	☒	☐	☐	☐	☐
	FECHADURA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☐	☐	☐	☐	☒
	PORTA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☒	☐	☐	☐	☐
	VIDROS	☒	☐	☐	☐	☐
	FORRAÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	ESCADA DO GRANELEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	ESCADA DA CABINE	☒	☐	☐	☐	☐
	BANCO	☒	☐	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

BATERIA SEM CARGA.

TANQUE GRANEL ENFERRUJADO.

CAIXA DE PENEIRAS ESTOURADA.

PNEUS TRASEIRO COM RACHADURAS.

LANTERNA DE SINALIZAÇÃO DIREITA TRASEIRA QUEBRADA.

ESTÁ FALTANDO A PROTEÇÃO DA LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DIREITA E ESQUREDA.

ASSINATURA

Fazenda Pamplona 1 21/05/2026
LOCAL E DATA

Marlon de Assis Marinho Filho
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA