FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Trator

SLC Agrícola

DADOS DO TRATOR

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JD	8320R	2011	13985

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
1RW8320RKBP017918		200017

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☐ BOM ☑ RAZOÁVEL ☐ RUIM

ESTADO GERAL

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR	AFOGADOR	☑	☐	☐	☐	☐
	ALTERNADOR	☑	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☐	☑	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	ESCAPE	☐	☑	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☐	☐	☑	☐	☐
	ESTADO DO MOTOR	☐	☑	☐	☐	☐
	VAZAMENTO NO CARTER	☐	☑	☐	☐	☐
	RADIADORES	☐	☑	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☑	☐	☐	☐
	TURBINA	☐	☑	☐	☐	☐
	CORREIAS	☐	☑	☐	☐	☐
	POLIA VARIADORA	☐	☑	☐	☐	☐
	POLIA AMORTECEDORA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	BOMBA DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDRO DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	FREIO DE MÃO	☑	☐	☐	☐	☐
	FREIO DE PÉ	☑	☐	☐	☐	☐
	PNEUS DIANTEIROS	☑	☐	☐	☐	☐
	PNEUS TRASEIROS	☑	☐	☐	☐	☐
	ROLAMENTOS RODAS	☐	☑	☐	☐	☐
	TERMINAL DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	EMBREAGEM	☐	☑	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☑	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☐	☑	☐	☐
	TOMADA DE FORÇA	☐	☑	☐	☐	☐
	BLOQUEIO DIFER.	☐	☑	☐	☐	☐
	DIFERENCIAL TRASEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	DIFERENCIAL DIANTEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	TRAÇÃO DIANTEIRA	☐	☑	☐	☐	☑
	VAZAMENTOS	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
PAINEL	COMBUSTÍVEL	☑	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/LANTERNAS	☐	☑	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☑	☐	☐	☐	☐
	TEMPERATURA	☑	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BRAÇOS LEVANT.	☐	☑	☐	☐	☐
	CAPAC. LEVANTE	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDROS	☐	☑	☐	☐	☐
	ESTABILIZADOR	☐	☑	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☐	☑	☐	☐	☐
	POSIÇÃO / OND.	☐	☐	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRAULICA	☐	☑	☐	☐	☐
	ELETRO VÁLVULA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	BANCO	☑	☐	☐	☐	☐
	CAPÔ	☑	☐	☐	☐	☐
	CAPOTA	☐	☑	☐	☐	☐
	PARA-LAMA TRAS.	☑	☐	☐	☐	☐
	PARA-LAMA DIANT.	☑	☐	☐	☐	☐
	PESO TRASEIRO	☑	☐	☐	☐	☐
	PESO DIANTEIRO	☑	☐	☐	☐	☐
	BARRA DE TRAÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	PINTURA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRAÇÃO	4X4	☐	☑	☐	☐	☐
	SIMPLES 4X2	☐	☐	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
CABINE	COMPRESSOR A.C.	☐	☑	☐	☐	☐
	ESPELHO DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	ESPELHO ESQ	☑	☐	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☐	☐	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☑	☐	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☑	☐	☐	☐	☐
	VIDROS	☐	☑	☐	☐	☐
	FORRAÇÃO	☑	☐	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

Trator precisa de regisão.

Coluna do volante está sem a mola.

ASSINATURA

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA