Check-List de Vistoria
PA CARREGADEIRA

DADOS DO TRATOR

MARCA: Caterpillar | MODELO: 924H

CHASSI Nº: CAT0924HAJRL00237 | SÉRIE Nº: 924H

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☑ BOM ☒ RAZOÁVEL ☐ R

ESTADO GERAL

MOTOR

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
AFOGADOR	☐	☒	☐	☐	☐
ALTERNADOR	☐	☒	☐	☐	☐
BOMBA E BICO	☐	☒	☐	☐	☐
COMPRESSÃO	☐	☒	☐	☐	☐
ESCAPE	☐	☒	☐	☐	☐
FILTRO DE AR	☐	☒	☐	☐	☐
ESTADO DO MOTOR	☐	☐	☐	☒	☐
VAZAMENTO NO CARTER	☐	☐	☐	☒	☐
RADIADORES	☐	☐	☐	☒	☐
PARTIDA/BATERIA	☐	☒	☐	☐	☐
TURBINA	☐	☐	☐	☒	☐
CORREIAS	☐	☐	☒	☐	☐
POLIA VARIADORA	☐	☐	☒	☐	☐
POLIA AMORTECEDORA	☐	☐	☒	☐	☐

DIREÇÃO+FREIO+PNEU

TRANSMISSÃO

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
EIXO TRASEIRO	☐	☐	☒	☐	☐
EMBREAGEM	☐	☐	☒	☐	☐
FUNC. DAS MARCHA	☐	☐	☒	☐	☐
SELEÇÃO/MARCHA	☐	☐	☒	☐	☐
TOMADA DE FORÇA	☐	☐	☒	☐	☐
BLOQUEIO DIFER.	☐	☐	☒	☐	☐
DIFERENCIAL TRASEIRO	☐	☐	☒	☐	☐
DIFERENCIAL DIANTEIRO	☐	☐	☒	☐	☐
TRAÇÃO DIANTEIRA	☐	☐	☒	☐	☐
VAZAMENTOS	☐	☐	☐	☒	☐

PAINEL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX