FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos

SLC Agrícola

DADOS DO IMPLEMENTO

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	XINGU	2009	

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
1CQ2126A090086		80039

Unidades de Adubo	
☑	OK
☐	Avariado
☐	Soldado
☐	Revisar
☐	Substituir
☐	Não Aplicado

Correntes	
☑	OK
☐	Avariado
☐	Substituir

Engrenagens	
☑	OK
☐	Substituir

Catracas	
☐	OK
☐	Substituir
	Não possui

Unidades de Plantio	
☑	OK
☐	Avariado
☐	Soldado
☐	Revisar
☐	Substituir
☐	Não Aplicado

Caixa de Semente	
☑	OK
☐	Avariado
☐	Soldado
☐	Substituir

Caixa de Adubo	
☑	OK
☐	Avariado
☐	Soldado
☐	Não Aplicado

Rolamentos	
☐	OK
☑	Avariados

Eixo Transmissão	
☑	OK
☐	Avariados
☐	Substituir

Cabeçalho	
☑	OK
☐	Amassado
☐	Soldado
☐	Substituir

Sistema Hidráulico	
☑	Ok
☐	Avariado
☐	Revisar
☐	Substituir

Pintura	
☐	Ótimo
☐	Bom
☑	Razoável
☐	Ruim

Chicote	
☐	OK
☑	Necessita Carga
☐	Não Funciona
☐	Não Possui

Monitor de Plantio	
☐	OK
☐	Necessita Carga
☐	Não Funciona
☑	Não Possui

Radar	
☐	Ótimo
☐	Bom
☐	Razoável
☐	Ruim

Não possui

Pneus	
☑	Bons
☐	Meia Vida
☐	Ruins
☐	Péssimos

Estado Geral	
☐	Ótimo
☑	Bom
☐	Razoável
☐	Ruim

OBSERVAÇÕES:

Necessário realizar a revisão do equipamento.

Simbiose está ruim

Equipamento se encontra na Fazenda Perdizes

ASSINATURA

PORTO DOS GAUCHOS - 13/08/2026
LOCAL E DATA

JOSILAINE CRUZ - FZPZ / CLAUDIO ALMEIDA - FZPI
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA